

光纤研磨后截面残留树脂的清洗

问题描述:

某台资厂生产光纤连接器，在光纤研磨后截面上残留有树脂，工程师尝试了很多办法都无法彻底去除，影响产品质量。

解决情况:

针对客户情况，我们推荐 CYC-wbb-100 水基清洗剂，用超声波设备对研磨后的光纤进行清洗，效果令客户非常满意，就这样一个长时间困扰客户的问题被轻松解决。

经验总结:

CYC-wbb-100 是一款中性清洗剂，当施加超声波作用时，产生极强的“抓”力把树脂从光纤截面上“抓”下来，而对光纤产品本身没有任何损伤。

CYC-wbb-100 采用的是复合相变技术，因此该清洗剂清洗力持久，按该客户的产量更换一次清洗剂可以使用 1-2 个月。