


厚膜电路焊接后残留焊剂的清洗

问题描述：

某汽车电子厂生产厚膜电路，在过回流焊之后，厚膜电路板上有焊剂残留。由于汽车产品质量要求严格，因此焊剂残留必须去除。该厂之前一直使用有机溶剂清洗，但工人反映气味大，都不愿做清洗工序工作。

解决情况：

针对客户情况，我们推荐 CYC-wbc-2000 水基清洗剂，配合超声波设备使用，清洗流程如下：



清洗效果客户非常满意，并对清洗后的产品进行测试，全部通过，表明该清洗剂对产品性能没有损伤。

经验总结：

CYC-wbc-2000 是一款弱碱性清洗剂，对清洗焊剂、松香等残留效果良好，且无“白斑”问题。

CYC-wbc-2000 是水基产品，所用原料对人体和环境非常友好，无气味、无闪点、挥发小、安全、环保，使用时间持久，综合成本低。